

METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR | TECH | PRO | BASE **Multimetro digitale TRMS**

3-349-350-10 10/4.14

- Multimetro da palmo digitale a vero valore efficace $V_{AC\ TRMS},\ V_{AC+DC\ TRMS},\ V_{DC},\ Hz(V),\ Hz(A),\ \Omega,\ V\xrightarrow{}+,\ ^{\circ}C/^{\circ}F\ (TC)$
- Display illuminato a 4½ cifre (11999 digit)

Misura della corrente tramite pinza amperometrica: rapporto di trasformazione da 1 mV:1 mA a 1 mV:1 A e regolabile e viene visualizzato sul display

- Misura diretta della corrente con precisione elevata nonché misura della corrente tramite pinze amperometriche
- Misura della capacità ad ampio range

METRAHIT X-TRA OUTDOOR TECH PRO

- Misura di tensione alternata anche "a bassa resistenza" (1 M Ω)
- Filtro passa-basso 1 kHz/-3 dB attivabile

METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR

- Misura diretta della corrente 10 nA ...10 A. brevemente 16 A
- Misura della temperatura con termoresistenze Pt100(0)
- Misura della capacità ad ampio range
- Misura della frequenza e del duty cycle su segnali 2...5 V fino a 1 MHz
- Memoria dati ed interfaccia IR bidirezionale

METRAHIT OUTDOOR

Versione estremamente robusta, a tenuta di polvere e d'acqua, con grado di protezione IP65











Impiego Valore efficace con forma d'onda distorta

Il metodo di misura adottato consente la misura RMS di tensione e corrente (TRMS AC e AC+DC) indipendentemente dalla forma d'onda (METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR fino a 20 kHz).

Filtro attivabile per misura V AC

Se necessario, è possibile attivare un filtro passa-basso da 1 kHz, per esempio per la misura della tensione del motore sui convertitori di frequenza elettronici. Finché la funzione passa-basso è attiva, il segnale in ingresso viene esaminato da un comparatore di tensione per rilevare eventuali tensioni pericolose.

Misura di onde quadre 5 V con il METRAHIT X-TRA OUTDOOR

Questa funzione permette la verifica di circuiti e linee di trasmissione misurando frequenza e duty cycle di impulsi con ampiezza tra 2 e 5 V e frequenza tra 100 Hz e 1 MHz.

Scala analogica per l'indicazione del trend - bar graph o indice

La scala analogica (dotata di lato negativo in caso di grandezze continue) permette di riconoscere più velocemente di quanto sia possibile sul display digitale le variazioni del valore di misura. Per la visualizzazione sono disponibili le modalità bar graph e a indice.

Il multimetro è previsto per l'uso universale nel settore elettrotecnico, nelle installazioni elettriche, in laboratorio, nelle telecomunicazioni, nell'ambito della formazione professionale, ecc.

Lo strumento, dotato di alimentazione autonoma, è adatto per l'uso in campo.

Caratteristiche

Tre ingressi con blocco automatico delle boccole (ABS) 1)

Un solo ingresso per tutti i campi amperometrici contribuisce a evitare errori da parte dell'operatore.

Il blocco automatico delle boccole è una sicurezza addizionale che previene errori di collegamento e la selezione di funzioni non ammesse. Ciò consente di ridurre al minimo le fonti di errore che possono rappresentare rischi per l'operatore, per l'oggetto in prova o per lo strumento stesso.

¹ protetto da brevetto (brevetto n° DE 10 2005 062 624, US 7,439,725)

Protezione da sovraccarico

La protezione di sovraccarico dello strumento è garantita per tutte le funzioni di misura fino a 1000 V. Tensioni superiori a 1000 V e correnti superiori a 10/16 A vengono segnalate acusticamente. Tensioni pericolose al contatto vengono segnalate anche con il passa-basso da 1 kHz attivato.

Negli strumenti METRAHIT X-TRA, METRAHIT OUTDOOR,

METRAHIT | TECH e METRAHIT | Pro l'avviso FUSE segnala che il fusibile per l'ingresso amperometrico è quasto.

METRAHIT X-TRA OUTDOOR TECH PRO BASE

Multimetro digitale TRMS

Seleziona automatica/manuale del campo di misura

La selezione del misurando si effettua tramite manopola e tasto di funzione. Il campo di misura verrà adattato automaticamente al valore misurato. Il campo si può impostare però anche manualmente, tramite l'apposito tasto.

Verifica veloce della continuità con segnalazione acustica

Con la manopola in posizione \P) è possibile rilevare eventuali cortocircuiti o interruzioni. Il valore soglia per la segnalazione acustica si può impostare su 1, 10, 20, 30, 40 o 90 Ω .

Memorizzazione automatica dei valori misurati *

La funzione DATA salva il valore indicato sul display digitale dopo la sua stabilizzazione. Inoltre verrà emesso un segnale acustico che indica se il nuovo valore devia o meno dal primo valore di riferimento di oltre lo 0,1% del range.

Memoria MIN/MAX

Simile agli indici MIN/MAX degli strumenti analogici, il multimetro salva il massimo e il minimo dei valori rilevati dall'ultima attivazione o dall'ultimo azzeramento. Questi valori estremi possono essere richiamati sul display.

Stato di carica della batteria - spegnimento automatico

Lo stato di carica della batteria viene indicato da quattro simboli. Lo strumento si spegne automaticamente se il valore di misura resta invariato per un periodo tra 10 e 59 minuti (regolabile) e se durante questo intervallo non viene azionato alcun comando. Lo spegnimento automatico può essere disattivato, mettendo lo strumento nella modalità di funzionamento continuo.

METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR: l'interfaccia IR si può disattivare nella modalità stand-by.

Guscio protettivo per l'uso in condizioni gravose

Un guscio di morbida gomma, con staffa di appoggio e portapuntali, protegge lo strumento in caso di urto o caduta. La superficie in gomma garantisce stabilità anche se il piano d'appoggio è soggetto a vibrazioni.

Interfaccia IR del METRAHIT X-TRA OUTDOOR

L'interfaccia IR bidirezionale permette la configurazione in remoto dello strumento e la lettura dei valori attuali o memorizzati. Questa funzionalità richiede l'adattatore interfaccia USB | X-TRA nonché il software METRAwin 10 (vedi Accessori). Protocollo di comunicazione e driver per LabVIEW[®] (National Instruments™) su richiesta.

Certificato di taratura DAkkS

I multimetri vengono forniti con un certificato di taratura DAkkS, valido anche a livello internazionale (riconosciuto da parte di EA, ILAC). Alla scadenza dell'intervallo di taratura stabilito (si consiglia un intervallo tra 1 e 3 anni) lo strumento può essere ritarato dal nostro laboratorio DAkkS, ad un prezzo conveniente.

Prescrizioni e norme applicate

IEC/DIN EN 61 010 -1 VDE 0411-1	Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio
DIN EN 61 326-1 VDE 0843-20-1	Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio – Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica – Parte 1: Prescrizioni generali
DIN EN 60529 DIN VDE 0470-1	Gradi di protezione degli involucri (codice IP)

Riepilogo delle funzioni

Funzione	METRAHIT X -TRA OUTDOOR	METRAHIT TECH	METRAHIT Pro	METRAHIT BASE
$ \begin{array}{l} \text{V AC / Hz TRMS} \\ \text{(Ri} \geq 9 \text{ M}\Omega) \end{array} $	& 1kHz \ Filtro	& 1kHz \ Filtro	& 1kHz \ Filtro	•
V AC TRMS (Ri = 1 M Ω)	& 1kHz \ Filtro	& 1kHz \ Filtro	& 1kHz \ Filtro	_
$ \begin{array}{l} \text{V AC+DC TRMS} \\ \text{(Ri} \geq 9 \text{ M}\Omega) \end{array} $	•	•	•	•
V DC (Ri \geq 9 M Ω)	•	•	•	•
1 MHz 5 V AC_TL	•	_	_	_
Duty cycle in %	•	_	_	_
Hz (V AC)	100 kHz	100 kHz	100 kHz	100 kHz
Larghezza di banda V AC	15 Hz 20 kHz	15 Hz 10 kHz	15 Hz 10 kHz	15 Hz 1 kHz
A AC / Hz TRMS	100 μΑ			_
A AC+DC TRMS	1/10/100 mA	10/100 mA	1 A / 10 (16) A	_
A DC	1 A / 10 (16) A	1 A / 10 (16) A		_
Fusibile	10 A/1000 V	10 A/1000 V	10 A/1000 V	_
Rapporto di trasf. >C	_	•	_	•
A AC >C / Hz TRMS	_	mV/A mA/A	_	$mV/A \\ Ri = 1 \ M\Omega$
A AC+DC > TRMS	_	mV/A mA/A	_	$mV/A \\ Ri = 1 \ M\Omega$
ADC >C	_	mV/A mA/A	_	mV/A $Ri = 1 M\Omega$
Hz (A AC)	30 kHz	30 kHz	30 kHz	30 kHz
Resistenza Ω	•	•	•	•
Continuità 🔘)	•	•	•	•
Diodo 5,1 V-▶	•	•	•	•
Temperatura TC (K)	•	•	•	•
Temperatura RTD	•	_	_	_
Capacità	•	•	_	_
MIN/MAX/Data Hold	•	•	•	•
Memoria 4 MBit ¹⁾	•	_	_	
Interfaccia IR	•	_	_	_
Ingresso adattatore ali- mentatore di rete	•	_	_	_
Grado di protezione	IP52 / IP65	IP52	IP52	IP52
Categoria di sovratensione	1000 V CAT III 600 V CAT IV			

 $^{^{1)}}$ per 15.400 valori di misura, intervallo di memorizzazione regolabile tra 0,1 s e 9 h

Dotazione

- 1 multimetro
- 1 paio cavetti di misura (1,5 m) di sicurezza con puntali da 4 mm, 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (KS17-2)
- 2 batterie tipo AA da 1,5 V
- 1 brevi istruzioni per l'uso, tedesco/inglese
- 1 CD-ROM, (istruzioni per l'uso,inglese)
- 1 certificato di taratura DAkkS
- guscio protettivo in gomma (solo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR)

Garanzia convenzionale del produttore

36 mesi per difetti di materiale o fabbricazione

1 ... 3 anni per taratura (a seconda dell'applicazione)

^{*} protetto da brevetto

Multimetro digitale TRMS

Dati tecnici

A X-TRA DUTDOOR PRO	1 V 10 V 100 V 000 V 100 μA 1 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 100 m	100 V 1000 V 1000 V 1000 A 1 mA 10 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA	11999 100 µV 100 µV 100 mV 100 mA 1 µA 100 µA 1 mA 100 mV 100 mV 100 mV 100 mV 100 mV 100 V	1199	29 MΩ 20	e finale 12 mV 120 mV 16 mV 160 mV 40 mV 600 mV 160 mV 40 mV 600 mV	0,09 + 5 con ZERO 0,05 + 3 0,05 + 3 0,05 + 3 0,09 + 3 0,5 + 5 0,5 + 3 0,5 + 3 0,5 + 3 0,9 + 10 0,1 + 5 0,1 + 5 0,9 + 10 0,9 + 10 0,9 + 10 0,9 + 10	7 10) 1 + 30 (> 300 d) 1) 0,5 + 9 (> 200 d) 1,5 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D)	1+30 (> 300 d) 1) 1+30 (> 300 d) 1) 1+30 (> 300 d) 1+30 (> 200 D) 1,5+30 (> 200 D)	16 A: ≤ 0,2 A	permanente permanente 5 min 11) 30 s 11) permanente 5 min 11) 30 s 11)
V 11 100 A X-TRA OUTDOOR PRO A TECH Fattore 1:: 10/100/1 10/100/1 A > 0,1/-/10/1 11/10/100/1 A > 0,1/-/10/1 10/-/10/-/10/-/10/-/10/-/10/-/1	1 V 10 V 100 V 000 V 100 μA 1 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 100 m	1 V 10 V 100 V 1000 V 1000 V 1000 I mA 1 mA 10 mA 10 mA 10 mA 1 n A 10 mA 10	100 μV 1 mV 10 mV 100 mV 100 nA 100 nA 1 μA 100 μA 1 μA 10 μA 1 mA 1 μA 10 μA 1 mA 1 μA 1 μ		≥ 9 MΩ Caduta approssima al valor 12 mV 120 mV 16 mV 160 mV 40 mV 600 mV 160 mV 40 mV 160 mV 170 mV 180 mV	$\begin{array}{l} \geq 9 \ \text{M}\Omega \ /\! / < 50 \ \text{pF} \\ \geq 9 \ \text{M}\Omega \ /\! / < 50 \ \text{pF} \\ \geq 9 \ \text{M}\Omega \ /\! / < 50 \ \text{pF} \\ \geq 9 \ \text{M}\Omega \ /\! / < 50 \ \text{pF} \\ \geq 9 \ \text{M}\Omega \ /\! / < 50 \ \text{pF} \\ \text{ativa della tensione} \\ \text{e finale} \\ \hline 12 \ \ \text{mV} \\ 120 \ \ \text{mV} \\ \hline 16 \ \ \text{mV} \\ 160 \ \ \text{mV} \\ \hline 40 \ \ \text{mV} \\ \hline 600 \ \ \text{mV} \\ \hline 40 \ \ \text{mV} \\ \hline 40 \ \ \text{mV} \\ \hline \end{array}$	0,05 + 3 0,05 + 3 0,05 + 3 0,09 + 3 	0,5 + 9 (> 200 d) 0,5 + 9 (> 200 d) 	1 + 30 (> 300 d) 1 + 30 (> 300 d) 1,5 + 30 (> 200 D)	DC AC Street AC	permanente 5 min 11) 30 s 11) permanente 5 min 11)
A X-TRA DUTDOOR PRO A TECH Fattore 1:: A > 0,1/- 1/10/100/1 A > 0,1/1/10 10/100/1 A > 0,1/- 10/100/1	10 V 100 V 000 V 100 µA 1 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 100 m	10 V 100 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 μA 1 mA 10 mA 10 mA 10 mA 11 mA 10 mA	1 mV 10 mV 100 mV 100 nA 1		≥ 9 MΩ ≥ 9 MΩ ≥ 9 MΩ	$\begin{array}{l} \geq 9 \ \text{M}\Omega \ /\! / < 50 \ \text{pF} \\ \geq 9 \ \text{M}\Omega \ /\! / < 50 \ \text{pF} \\ \geq 9 \ \text{M}\Omega \ /\! / < 50 \ \text{pF} \\ \geq 9 \ \text{M}\Omega \ /\! / < 50 \ \text{pF} \\ \text{ativa della tensione} \\ \text{e finale} \\ 12 \ \ \text{mV} \\ 120 \ \ \text{mV} \\ 160 \ \ \text{mV} \\ 40 \ \ \text{mV} \\ 600 \ \ \text{mV} \\ 160 \ \ \text$	0,05 + 3 0,05 + 3 0,09 + 3 0,5 + 5 0,5 + 3 0,5 + 3 0,5 + 3 0,9 + 10 0,9 + 10 0,1 + 5 0,1 + 5 0,9 + 10	0,5 + 9 (> 200 d) 0,5 + 9 (> 200 d) 0,5 + 9 (> 200 d) 0,5 + 9 (> 200 d) ~ 10) 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D)	1 + 30 (> 300 d) 1 + 30 (> 300 d) 1 + 30 (> 300 d) 1 + 30 (> 300 d) ≅ 10) 1,5 + 30 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D)	AC eff sinus. 0,2 A 10 A: ≤! 16 A: ≤ 0,2 A	permanente 5 min 11) 30 s 11) permanente 5 min 11)
A X-TRA DUTDOOR PRO A TECH Fattore 1:: A > 0,1/- 1/10/100 TECH 10/100/1 A > 0,1/-/ 10/100/1 A > 0,1/-/ 10/100/1 A > 0,1/-/ 10/100/1 A > 0,1/-/ 10/100/1 TECH 10/100/1 A > 10 A >	100 V 000 V 100 μA 1 mA 10 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 A 00/1000 A 00/1000 A	100 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 µA 1 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 110 mA 100 mA 100 mA 110 mA 100 mA 110 mA 100 mA 110	10 mV 100 mV 100 nA 1		≥ 9 MΩ ≥ 9 MΩ Caduta approssimal valor 12 mV 120 mV 16 mV 160 mV 40 mV 600 mV 160 mV 40 mV 160 mV 160 mV 170 mV 180 mV	$\geq 9 \ M\Omega \ // < 50 \ pF$ $\geq 9 \ M\Omega \ // < 50 \ pF$ $\geq 9 \ M\Omega \ // < 50 \ pF$ attiva della tensione e finale	0,05 + 3 0,09 + 3 0,5 + 5 0,5 + 3 0,5 + 3 0,5 + 3 0,9 + 10 0,9 + 10 0,1 + 5 0,1 + 5 0,9 + 10	0,5 + 9 (> 200 d) 0,5 + 9 (> 200 d) ~ 10) 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D)	1 + 30 (> 300 d) 1 + 30 (> 300 d) 2 10) 1,5 + 30 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D)	eff sinus. 0,2 A 10 A: ≤ ₹ 16 A: ≤ 10 A: ≤ ₹	permanente 5 min 11) 30 s 11) permanente 5 min 11)
A X-TRA DUTDOOR PRO A TECH Fattore 1: A > 0,1/ 1/10/10 1/10/100 A > 0,1/1/10 TECH BASE 10/100/1 10/100/1 11/10/100/1 11/10/100/1 A > 10/10/10	100 μA 1 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 10 A 10	1000 V 100 μA 1 mA 100 mA 110 mA 100 mA 110 mA 11	100 mV 100 nA 100 nA 1 μA 100 μA 1 mA 1 μA 10 μA 1 μA 10 μA 10 μA 1 πA 10 μA 10 πA 1 μA 10 πA 10 πA 10 πA 10 πA 10 πA 10 πA		≥ 9 MΩ Caduta approssima al valor 12 mV 120 mV 160 mV 40 mV 600 mV 160 mV 40 mV 160 mV 170 mV 180 mV	≥9 MΩ // < 50 pF ativa della tensione e finale 12 mV 120 mV 16 mV 160 mV 40 mV 600 mV 160 mV 160 mV	0,09 + 3 0,5 + 5 0,5 + 3 0,5 + 3 0,5 + 3 0,9 + 10 0,9 + 10 0,1 + 5 0,1 + 5 0,9 + 10	0,5 + 9 (> 200 d) ~ 10) 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D)	1+30 (> 300 d) 1,5+30 (> 200 D)	sinus. 0,2 A 10 A: ≤ 5 16 A: ≤ 6 10 A < < 6	permanente 5 min 11) 30 s 11) permanente 5 min 11)
A X-TRA DUTDOOR Fattore 1: A > 0,1/- 1/10/10 TECH 10/100/1 A > 0,1/-/10 1/10/100 1/10/100 1 10 Ω 11 TECH 10/100/1 TECH 10/100/1 A > 10/100/1 TECH 10/100/1 TECH 10/100/1 TECH 10/100/1 A > 10/10/100/1 TECH 10/100/1 A > 10/10/100/1 A > 10/10/10/100/1 A > 10/10/10/100/1 A > 10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1	100 μA 1 mA 10 mA 100 mA 10 mA 100 mA 10 mA 100 mA 1000/10000A	100 μA 1 mA 100 mA 1100 mA 110	10 nA 100 nA 1 μA 10 μA 10 μA 1 μA 1 μA 10 μA 1 μA 10 μA 1 μA 10 μA 1 μA 10 μ 100 μA 1 πA 100 μ 1 α 1 μ 100 μ 1 α 1 α 10 α 1 α 10 α 1 α 10 α 10 α 1 α		Caduta approssima al valor 12 mV 120 mV 160 mV 40 mV 600 mV 16 mV 40 mV 160 mV 17 mV 18 mV 19 mV 10 mV	12 mV 120 mV 160 mV	0,5 + 5 0,5 + 3 0,5 + 3 0,5 + 3 0,5 + 3 0,9 + 10 0,9 + 10 0,1 + 5 0,1 + 5 0,9 + 10	1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D)	0,2 A 10 A: ≤ 5 16 A: ≤ 6 0,2 A	5 min ¹¹⁾ 30 s ¹¹⁾ permanente
X-TRA DUTDOOR PRO A TECH Fattore 1: 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1	1 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 A 110/100/1000 7/1/10/100 A 7/100/1000 A 7/100/1000A 7/100 A 7/100 A	1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 mA 10 mO 10 m	100 nA 1 μA 10 μA 100 μA 1 mA 1 μA 1 μA 10 μA 1 μA 10 μA 10 μA 10 μA 1 mA Ingresso 100 mA 1 A 10 A 100 mV 1 V		12 mV 120 mV 160 mV 160 mV 600 mV 160 mV 160 mV 160 mV 160 mV 160 mV 170 mV 180 mV 180 mV 180 mV 180 mV 180 mV	e finale 12 mV 120 mV 16 mV 160 mV 40 mV 600 mV 160 mV 40 mV 600 mV	0,5 + 5 0,5 + 3 0,5 + 3 0,5 + 3 0,9 + 10 0,9 + 10 0,1 + 5 0,1 + 5 0,9 + 10	1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D)	10 A: ≤ \ 16 A: ≤ 0,2 A	5 min ¹¹⁾ 30 s ¹¹⁾ permanente
X-TRA DUTDOOR PRO A TECH Fattore 1: 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1	1 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 A 110/100/1000 7/1/10/100 A 7/100/1000 A 7/100/1000A 7/100 A 7/100 A	1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 mA 10 mO 10 m	100 nA 1 μA 10 μA 100 μA 1 mA 1 μA 1 μA 10 μA 1 μA 10 μA 10 μA 10 μA 1 mA Ingresso 100 mA 1 A 10 A 100 mV 1 V		12 mV 120 mV 16 mV 160 mV 40 mV 600 mV 160 mV 160 mV 160 mV 160 mV 1mpedenza	12 mV 120 mV 16 mV 160 mV 40 mV 600 mV 160 mV 40 mV 600 mV	0,5 + 3 0,5 + 3 0,5 + 3 0,9 + 10 0,9 + 10 0,1 + 5 0,1 + 5 0,9 + 10	1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D)	10 A: ≤ \ 16 A: ≤ 0,2 A	5 min ¹¹⁾ 30 s ¹¹⁾ permanente
X-TRA DUTDOOR PRO A TECH Fattore 1: 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1/10/10 1	1 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 A 110/100/1000 7/1/10/100 A 7/100/1000 A 7/100/1000A 7/100 A 7/100 A	1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 mA 10 mO 10 m	1 µA 10 µA 100 µA 1 mA 1 µA 100 µA 1 mA 100 µA 100 µA 1 mA 100 µA 1 mA 100 mA 1 A 100 mV 1 V		16 mV 160 mV 40 mV 600 mV 16 mV 160 mV 40 mV 160 mV 40 mV 40 mV Impedenza	120 mV 16 mV 160 mV 40 mV 600 mV 160 mV 160 mV 160 mV 160 mV	0,5 + 3 0,5 + 3 0,5 + 3 0,9 + 10 0,9 + 10 0,1 + 5 0,1 + 5 0,9 + 10	1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D)	10 A: ≤ \ 16 A: ≤ 0,2 A	5 min ¹¹⁾ 30 s ¹¹⁾ permanente
DUTDOOR PRO A TECH Fattore 1: A > 0,1/' 1/10/10 1/10/100 1 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11 11 1	10 mA 100 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 nA 10 nA 10 nA 10 nA 10 nA 10 nO 1/1/10/100 A 100/1000 A 1000/10000A	10 mA 100 mA 1 A 10 mA 10 mA 10 mA 100 m	1 µA 10 µA 100 µA 1 mA 1 µA 100 µA 1 mA 100 µA 100 µA 1 mA 100 µA 1 mA 100 mA 1 A 100 mV 1 V		16 mV 160 mV 40 mV 600 mV 16 mV 160 mV 40 mV 160 mV 40 mV 40 mV Impedenza	16 mV 160 mV 40 mV 600 mV 16 mV 160 mV 40 mV 600 mV	0,5 + 3 0,5 + 3 0,9 + 10 0,9 + 10 0,1 + 5 0,1 + 5 0,9 + 10	1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D)	10 A: ≤ \ 16 A: ≤ 0,2 A	5 min ¹¹⁾ 30 s ¹¹⁾ permanente
PRO A TECH Fattore 1: A > 0,1/ 1/10/1 10/100/1 A > 0,1/1/10 1/10/100 TECH BASE 10/100/1 10/100/1 11 11 11 12 14 15 F 16 X-TRA DUTDOOR TECH 11 10 11 11 10 11 10 11 10 11 11 11 11 12 13 14 15 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17	100 mA 1 A 10 mA 10 mA 10 mA 10 A 10 A 110 A 110 A 110/100/1000 11/10/100 A 1100/1000 A 1100/1000 A 1100/1000 A	100 mA 1 A 10 mA 100 mA 1 10 mA 1 10 mA 1 10 A 10/100/1000 A 00/1000/10000 A 0/110/1000 A 0/100/1000 A	10 µA 100 µA 1 mA 1 µA 10 µA 10 µA 100 µA 100 µA 1 mA 1 mA 100 mA 1 A 10 A 100 mV 1 V		160 mV 40 mV 600 mV 16 mV 160 mV 40 mV 600 mV Impedenza	160 mV 40 mV 600 mV 16 mV 160 mV 40 mV 600 mV	0,5 + 3 0,9 + 10 0,9 + 10 0,1 + 5 0,1 + 5 0,9 + 10	1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D)	16 A: ≤ 0,2 A	perma- nente
PRO A TECH Fattore 1: A > 0,1/ 1/10/1 TECH 10/100/1 A > 0,1/1/10 10/100/1 A > 10/ 10/10/1 A > 10/ 10/10/1 TECH A > 10/ 10/10/1 TECH TECH 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10	10 A 10 mA 100 mA 1 A 10 A 11 A 10 A 11/10/100/1000 71/10/100 A 7100/1000 A 7100/1000 A 7100 A 7100 A	10 A 10 mA 100 mA 1 A 10 A re 1:1/10/100/1000 0,1/1/10/100 A 10/100/1000 A 00/1000/10000A 1/10/100 A 0/100/1000A	100 μA 1 mA 1 μA 10 μA 100 μA 1 mA 1 mA Ingresso 100 mA 1 A 10 A 100 mV		600 mV 16 mV 160 mV 40 mV 600 mV Impedenza	600 mV 16 mV 160 mV 40 mV 600 mV	0,9 + 10 0,1 + 5 0,1 + 5 0,9 + 10	1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D)	16 A: ≤ 0,2 A	perma- nente
A TECH Fattore 1:: A > 0,1/- 1/10/1 TECH 10/100/1 A > 0,1/1/10 1/10/100/1 TECH BASE 10/100/1 10 Ω 10 Ω 10 10 10 10 10 10	10 MA 100 mA 10 A 1 A 11/10/100/1000 11/10/100 A 11/10/1000 A 11/100/1000 A 11/100/1000 A 11/100/1000 A	10 mA 100 mA 1 n A 10 A re 1:1/10/100/1000 0,1/1/10/100 A 10/100/1000 A 00/1000/10000A 1/10/100 A 0/100/1000A	1 mA 1 μA 10 μA 100 μA 1 mA 1 m		600 mV 16 mV 160 mV 40 mV 600 mV Impedenza	16 mV 160 mV 40 mV 600 mV	0,9 + 10 0,1 + 5 0,1 + 5 0,9 + 10	1,5 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D)	16 A: ≤ 0,2 A	30 s ¹¹⁾ perma nente
A TECH Fattore 1:: A > 0,1/- 1/10/1 TECH 10/100/1 A > 0,1/1/10 1/10/100/1 TECH BASE 10/100/1 10 Ω 10 Ω 10 X-TECH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	100 mA 1 A 10 A :1/10/100/1000 /1/100/1000 A /1000/10000A 0/100 A 00/1000A	100 mA 1 A 10 A re 1:1/10/100/1000 0,1/1/10/100 A 10/100/1000 A 00/1000/10000A 11/10/100 A 0/100/1000A	10 μA 100 μA 1 mA Ingresso 100 mA 1 A 10 A 100 mV 1 V		160 mV 40 mV 600 mV Impedenza	160 mV 40 mV 600 mV	0,1 + 5 0,9 + 10	1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D)	0,2 A	perma- nente
TECH Fattore 1:1 A > 0,1/1 10/100/1 TECH 10/100/1 TECH 1/10/10/1 TECH 1/10/10/1 BASE 10/100/1 Ω 10 Ω 11 TECH 1/10/10/1 Ω 10/100/1 TECH 1/10/10/1 Ω 10/100/1 TECH 1/10/10/1 TECH 1/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10	1 A 10 A :1/10/100/1000 /1/10/100 A /100/1000 A /1000/1000A 0/100 A 00/1000A	1 A 10 A re 1:1/10/100/1000 0,1/1/10/100 A 10/100/1000 A 00/1000/10000A 1/10/100 A 0/100/1000A	10 μA 100 μA 1 mA Ingresso 100 mA 1 A 10 A 100 mV 1 V		40 mV 600 mV Impedenza	40 mV 600 mV	0,1 + 5 0,9 + 10	1 + 10 (> 200 D) 1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D)	10 A· < !	nente 5 min ¹¹⁾
Fattore 1: A > 0,1/ 1/10/1 TECH 1/10/100/1 A > 0,1/1/10 10/100/1 TECH BASE 10/100/1 Ω 10/100/1 Ω 11/10/100/1 Δ 1/10/100/1 Δ 1/10/10/100/1 Δ 1/10/10/100/1 Δ 1/10/10/100/1 Δ 1/10/10/10/1 Δ 1/10/10/10/10/1 Δ 1/10/10/10/10/1 Δ 1/10/10/10/10/1 Δ 1/10/10/10/10/1 Δ 1/10/10/10/10/1 Δ 1/10/10/10/1 Δ 1/10/10/10/10/1 Δ 1/10/10/10/10/1 Δ 1/10/10/10/10/1 Δ 1/10/10/10/10/1 Δ 1/10/10/10/10/1 Δ 1/10/10/10/10/1 Δ 1/10/	10 A :1/10/100/1000 /1/10/100 A /100/1000 A /1000/10000A 0/100 A 00/1000A	10 A re 1:1/10/100/1000 0,1/1/10/100 A 10/100/1000 A 00/1000/10000A 1/10/100 A 0/100/1000A	100 μA 1 mA Ingresso 100 mA 1 A 10 A 100 mV 1 V		600 mV Impedenza	600 mV	0,9 + 10	1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	10 A: ≤ 5	5 min ¹¹⁾ 30 s ¹¹⁾
Fattore 1:1 A > 0,1/1 10/100/1 A > 0,1/1/10 10/100/1 TECH 1/10/10/10 BASE 10/100/1 Ω 10 Ω 10 Ω 10 A > 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Λ 1 10	:1/10/100/1000 /1/10/100 A /100/1000 A /1000/10000A 0/100 A 00/1000A	re 1:1/10/100/1000 0,1/1/10/100 A 10/100/1000 A 00/1000/10000A 1/10/100 A 0/100/1000A	1 mA Ingresso 100 mA 1 A 10 A 100 mV 1 V		Impedenza ingresso am					16 A· <	30 s ¹¹⁾
A >C 0,1/ 1/10/1 10/100/10	/1/10/100 A /100/1000 A /1000/10000A 0/100 A 00/1000A	0,1/1/10/100 A 10/100/1000 A 00/1000/10000A 1/10/100 A 0/100/1000A	100 mA 1 A 10 A 100 mV 1 V		ingresso am	di ingresso		1 + 10 (> 200 D)		1011.2	
A >C 0,1/ 1/10/1 10/100/10	/1/10/100 A /100/1000 A /1000/10000A 0/100 A 00/1000A	0,1/1/10/100 A 10/100/1000 A 00/1000/10000A 1/10/100 A 0/100/1000A	100 mA 1 A 10 A 100 mV 1 V		ingresso am	นะ แหนะอออบ					1
TECH 1/10/10 A > 0,1/1/10 TECH 1/10/100/1 TECH 10/100/1 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Δ 10	(100/1000 A (1000/10000A 0/100 A 00/1000A	10/100/1000 A 00/1000/10000A 1/10/100 A 0/100/1000A	1 A 10 A 100 mV 1 V		ingresso am					ingresso	di misura
TECH 10/100/1 A > 0,1/1/10 TECH 10/100/1 BASE 10/100/1 Ω 110 Ω 10 A > 10 Ω 10 A > 10	0/100 A 0/100 A 00/1000A	00/1000/10000A 1/10/100 A 0/100/1000A	10 A 100 mV 1 V		/1	perometrico	specifica v	vedi campi amperometrio	CLA (TECH)	_	perm.
A > C 0,1/1/10 TECH 1/10/100/1 10/100/1 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Λ 1	0/100 A 00/1000A	1/10/100 A 0/100/1000A	100 mV 1 V		(bocco	Ia X A)	più errore della pinza ampero		ometrica		5 min
TECH BASE 1/10/100/1 Ω 1(10 100/1 Ω 1(10 100/1 Ω 1(10 100/1 Δ 1(10	00/1000A	D/100/1000A	1 V				·	±(1 % lett. + 30 d)	±(1 % lett. + 30 d)	Ingresso	
Ω 10/100/1 Ω 10/100/1 Ω 10/100/1 Ω 10/100/1 Ω 10/100/1 Ν 10/100/1			10 V		ingresso v		±(0,5% lett. + 10 d)	> 300 d	> 300 d	3	
Ω 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					BASE: (boccola	Ri = 1 M Ω /9 M Ω V) Ri ~1 M Ω	più errore del sensore ampere		ometrico	1000 V eff	max. 10
Ω 10 10 11 11 15 F X-TRA OUTDOOR TECH 110 Hz (V) 100,0 Hz (A) 1,000 Hz (V) 100,0 Hz (V) 100,0					Tensione a vuoto	Corrente di misura	±(% let	t. + d)			
Ω 10 I I I I	100 Ω	100 Ω	10 mΩ		< 1,4 V	al valore finale ca. 300 μA	02.5	con funzione ZERO attiva			
Ω 10 a) 10 b) 10 c) 10 d) 10 d	1 kΩ		100 mΩ		< 1,4 V	ca. 250 µA	0,2 + 5	JOH TUHZIOHE ZEMO ALIIVA			
Ω 10 a) 10 b) 10 c) 10 d) 10 d	10 kΩ		1 Ω		< 1,4 V	ca. 100 µA	0,2 + 5				
TECH 1000000			10 Ω							1000 V	
□(1) 100.0 Tech 100.0 Hz (A) 100.0 Hz (V) 1	1 MΩ		100 Ω		< 1,4 V	ca. 1,2 µA	0,2 + 5			DC AC	max. 10
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	10 MΩ		1 kΩ		< 1,4 V	ca. 125 nA	0,5 + 10			eff	IIIax. 10
(III)	40 MΩ		10 kΩ		< 1,4 V	ca. 20 nA	2,0 + 10			sinus.	
F 10 X-TRA OUTDOOR TECH 100 Hz (V) 100,0 Hz (A) 1,000 Hz (V) 100,0 Hz (V) 100,0			_	0,1 Ω	ca. 8 V	ca. 1 mA cost.	3+5	<u>'</u>			
F 10 X-TRA OUTDOOR TECH 100 Hz (V) 100,0 Hz (A) 1,000 Hz (A) 10,000 Hz (V) 100,000 Hz (V) 100,000		5,1 V ³⁾	_	1 mV	ca. 8 V	ca. 1 mA cost.	0,5 + 3			-	
TECH 100,000 Hz (A) 100,000 Hz (A) 100,000 Hz (V) 1	J,1 V	J,1 V	_	1 1111			,	+			
TECH 100,000 Hz (A) 100,000 Hz (A) 100,000 Hz (V) 1	10 nF	10 pE		10 pF	Resistenza di scarica 10 MΩ	U _{0 max} 0.7 V	±(% let	con funzione ZERO attiva			
X-TRA OUTDOOR TECH 100 Hz (V) 100,0 Hz (A) 1,000 Hz (A>C) 10,000 Hz (V) 100,00				100 pF	10 MΩ	0,7 V 0,7 V	$1+6^{-4}$	JUIT TUITZIUTTE ZENU ALLIVA		1000 V	
OUTDOOR TECH 10 100 Hz (V) 100,0 Hz (A) 1,000 Hz (A>C) 10,00 Hz (V) 100,0	1 μF			1 nF	100 kΩ	0,7 V	1+64)			DC	
Hz (V) 100,0 Hz (A) 1,000 Hz (A>c) 10,00 Hz (V) 100,0	10 μF			10 nF	100 kΩ2 12 kΩ	0,7 V	1+64)			AC	max. 10
Hz (V) 100,0 Hz (A) 1,000 Hz (A>c) 10,00 Hz (V) 100,0				100 nF	3 kΩ	0,7 V	$5 + 6^{4}$			eff	
Hz (V) 100,0 Hz (A) 1,000 Hz (A>C) 10,00 Hz (V) 100,0				1 μF	3 kΩ	0,7 V	5 + 6 ⁴⁾			sinus.	
Hz (A) 1,000 Hz (A>C) 10,00 Hz (V) 100,0	осо ра	1000 μι		. ра	0 102	f _{min} ⁵⁾	±(% lett. + d)				
Hz (A) 1,000 Hz (A>C) 10,00 Hz (V) 100,0),00 Hz	100,00 Hz	0.01 Hz			-1111011					
Hz (A) 10,00 Hz (V) 100,0		1,0000 kHz	0,1 Hz			1 ⊔-				Hz (V) 6).	
Hz (V) 100,0		10,000 kHz				1 Hz	0,05 + 3 8)			Hz(A > C) ^O :	may: 10
			1 Hz				U,U5 + 3 ⁹⁷			1000 Ý	max. 10
Hz (A) 30.0		100,00 kHz	10 Hz			10 Hz				Hz (A): 7)	
),00 kHz	30,00 kHz	10 Hz			10 Hz				` '	
MHz X-TRA 100 H	⊔ ₇ 1 M⊔ ₇	00 Hz 1 MHz	0,01			1 100 Hz	0,05 + 3	> 2 V 5 V			
OUTDOOR	1 IZ 1 IVII IZ	00 112 1 IVII 12	100 Hz			1 100112	0,00 + 3	> 2 V J V			
		2,0 98 %	_	0.01 %	100 Hz 1 kHz	1 Hz	0,1 del c.m.	> 2 V 5 V		1000 V	max. 10
	0 98%		_	0,01 %	10 kHz	1 Hz	0,1 del c.m. a kHz	> 2 V 5 V			
A-INA		-									
OUTDOOR 10.	0 95 %	10 90 %	_	0,01 %	100 kHz	1 Hz	0,1 del c.m. a kHz ±(% let	> 2 V 5 V			
Pt 100		100						ı uj			
X-TRA	0 95 % 0 90 %	TDA 200,0					0,3 + 15	9)			
OUTD.	0 95 % 0 90 %						2,2 1 10			1000 V	
°C/°F Pt 1000	0 95 % 0 90 %	000	0.1 °C					0)		DC/AC	max. 10
X-IRA	0 95 % 0 90 % - 200,0 + 850,0 °C	UUU – 150 N	5,1 0				0,3 + 15	9)		eff	
0 UTD.	0 95 % 0 90 % - 200,0 + 850,0 °C	IRA - 150,0						0)		sinus.	
(NiCr-Ni)	0 95 % 0 90 % - 200,0 +850,0 °C 0 - 150,0 +850,0 °C	+850,0 °C +850,0 °C					1% + 5	K ⁹⁾			

Legenda: c.m. = campo di misura, d = digit, lett. = della lettura

Nel campo mV, i valori < 200 digit verranno soppressi.
 Nell'intervallo 0 ° ... + 40 °C
 Indicazione fino a max. 5,1 V, al di là simbolo "OL".
 Vale per misure su condensatori a foglio.

⁵⁾ Frequenza più bassa misurabile per segnali di misura sinusoidali simmetrici allo zero

⁶⁾ Sovraccaricabilità dell'ingresso voltmetrico:

limitazione di potenza: frequenza x tensione max. $3 \times 10^6 \, \text{V} \, \text{x}$ Hz per U > 100 V 7) Sovraccaricabilità dell'ingresso amperometrico: per i massimi di corrente vedi i campi amperometrici.

⁸⁾ Sensibilità di ingresso, segnale sinusoidale, 10% ... 100% del campo di misura

⁹⁾ Più errore del sensore

¹⁰⁾ Valore residuale allo zero: 1 ... 30 d con puntali di prova cortocircuitati, a causa del convertitore TRMS. Per le influenze della frequenza vedi pag. 4

 $^{^{11)}\}text{Tempo di spegnimento} > 30 \text{ min e T}_{\text{A}} \leq 40 \ ^{\circ}\text{C}$

Multimetro digitale TRMS

Orologio interno

Formato data/ora GG.MM.AAAA hh:mm:ss

Risoluzione 0,1 s Precisione ±1 min/mese Influenza della temp. 50 ppm/K

Grandezze d'influenza ed effetti d'influenza

Grandezza d'influenza	Campo d'influenza	Misurando/ campo di misura ¹⁾	Effetto d'influenza (% lett. + d) / 10 K
		V 	0,2 + 10
		V ~	0,4 + 10
		100 Ω 1 ΜΩ	0,5 + 10
	-10 °C +21 °C	> 1 MΩ	1 + 10
Tomporatura		mA/A 	0,5 + 10
Temperatura	e +25 °C +50 °C	mA/A ≂	0,8 + 10
		10 nF 100 μF	1 + 5
		Hz	0,2 + 10
		°C/°F (Pt100/Pt1000)	0,5 + 10
		°C/°F termocoppia K	0,2 + 10

¹⁾ con regolazione dello zero

Gran-	Misurando/		rando/			rinseco ³⁾ ett. + d)
d'in- campo di d'influenza d'influenza		METRAHIT X-TRA METRAHIT OUTDOOR METRAHIT TECH METRAHIT PRO	METRAHIT BASE			
			> 15 Hz 45	Hz	3 + 30	3 + 30
		100,00 mV	>65 Hz 1	kHz	2 + 30	3 + 30
	1,0000 V 2) 100,00 V		> 1 kHz 10	kHz	3 + 30	_
		1 0000 V	> 15 Hz 45	Hz	2 + 9	3 + 9
		C	>65 Hz 1	kHz	1 + 9	3 + 9
		100,00 V	> 1 kHz10/20)kHz ⁴⁾	3 + 9	_
Frequenza			> 15 Hz 45	Hz	2 + 9	3 + 9
		1000,0 V ²⁾	>65 Hz 1	kHz	2 + 9	3 + 9
			> 1 kHz 10	kHz	3 + 30	_
[100,00 μΑ	>15 Hz 45	Hz	0 40	
l .	A _{AC}	 10,0000 A	>65 Hz 10	kHz	3 + 10	_
	A _{AC}	100 mV / 1 V / 10 V	>65 Hz 1	kHz	_	3 + 10

Limitazione di potenza: frequenza x tensione max. 3 x 10⁶ V x Hz per U > 100 V
 In ambedue le modalità di misura con il convertitore TRMS nel campo AC e (AC+DC), la precisione specificata per la risposta in frequenza vale per letture nell'intervallo dal 10% al 100% del campo di misura.

METRAHIT X-tra Outdoor: risposta in frequenza fino a 20 kHz,
METRAHIT TECH: risposta in frequenza fino a 10 kHz,
METRAHIT PRO: risposta in frequenza fino a 10 kHz,
METRAHIT BASE: risposta in frequenza fino a 1 kHz

Grandezza d'influenza	Campo d'influenza	Misurando/ campo di misura	Effetto d'influenza ⁵⁾
Fattore di	1 3		± 1 % lett.
cresta CF	> 3 5	V ∼, A ∼	± 3 % lett.

⁵⁾ eccetto forma d'onda sinusoidale

Grandezza d'influenza	Campo d'influenza	Misurando	Effetto d'influenza		
	75 %				
Umidità relativa	3 giorni	V, A, Ω, F, Hz, °C	1 x incertezza intrinseca		
	strumento off				
Tensione di batteria	1,8 3,6 V	idem	compreso nell'incertezza intrinseca		

Grandezza d'influenza	Campo d'influenza	Misurando/ campo di misura	Attenuazione
	disturbo max. 1000 V \sim	V 	> 120 dB
Tensione di disturbo di		1 V \sim , 10 V \sim	> 80 dB
modo comune	disturbo max. 1000 V ∼ 50 Hz 60 Hz sinus.	100 V ∼	> 70 dB
	00 112 111 00 112 0111401	1000 V ∼	> 60 dB
Tensione di disturbo in serie	disturbo V \sim , sempre valore nom. d. campo di misura max. 1000 V \sim , 50 Hz 60 Hz sinus.	V 	> 50 dB
	disturbo max. 1000 V —	V ~	> 110 dB

Condizioni di riferimento

Temperatura ambiente +23 °C ± 2 K Umidità relativa +23 °C ± 2 K Frequenza del misurando +23 ... 65 Hz Forma d'onda del misurando +23 sinusoidale Tensione di batteria +23 °C ± 2 K ± 23 °C ± 2 °C ± 2 K ± 23 °C ± 2 °C ± 2

Tempo di risposta (dopo selezione manuale del campo)

Misurando/ campo di misura	Tempo di risposta del display digitale	Funzione gradino del misurando
V , V ∼ AV , A ∼	1,5 s	da 0 a 80 % del valore finale del campo di misura
100 Ω 1 MΩ	2 s	
10/40 MΩ	5 s	
Continuità	< 50 ms	da ∞ a 50 % del valore finale del campo di misura
°C (Pt 100)	max. 3 s	doi valore ilitale dei campe di ilitalia
→+	1,5 s	
10 nF 100 μF	max. 2 s	
1 000 μF	max. 7 s	da 0 a 50 % del valore finale del campo di misura
>10 Hz	1,5 s	

Interfaccia dati (solo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR)

Tipo ottico, con raggi IR attraverso l'involucro
Trasmissione dati seriale, bidirezionale (non IrDa compatibile)
Protocollo specifico dello strumento

Baud rate 38400 baud

Funzionalità – controllo di funzioni di misura e

parametri

acquisizione dei dati di misura attuali

- lettura dei dati di misura memorizzati

L'adattamento all'interfaccia USB del computer avviene tramite l'adattatore USB \mid X-TRA (vedi accessori).

Memoria valori (solo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR)

Capacità di memoria 4 MBit / 540 kB per ca. 15.400 valori di misura con data e ora

Multimetro digitale TRMS

Alimentazione

Batterie 2 batterie tipo AA da 1,5 V alcaline al man-

ganese secondo IEC LR6 (sono possibili anche batterie ricaricabili NiMH da 1,2 V)

Autonomia con pile alcaline al manganese: ca. 200 h Controllo batterie visualizzazione della capacità con simbolo

batteria a 4 segmenti ; indicazione della tensione delle batterie via menu.

Spegnimento autom. il multimetro si spegne automaticamente,

- se la tensione di batteria scendo sotto

1,8 V circa;

 se durante un intervallo impostabile
 (10 ... 59 min) non viene azionato alcun comando e lo strumento non si trova nella modalità di funzionamento

continuo.

Ingresso alimentatore (solo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR)

quando è attaccato l'adattatore di alimentazione NA | X-TRA, le batterie inserite verranno scollegate automaticamente; le batterie ricaricabili si possono ricaricare

solo esternamente.

Display

Pannello LCD (65 mm x 36 mm) con visualizzazione analogica e digitale, indicazione dell'unità di misura, tipo di corrente e varie funzioni speciali.

Retroilluminazione

La retroilluminazione viene disattivata dopo ca. 1 min.

Parte analogica

Indicazione scala LCD, con bar graph o indice, a seconda dei parametri impostati

Graduazioni con 4 divisioni secondarie ciascuna

1 barra/indice corrisponde a 500 digit sul

display digitale

Indicazione polarità a commutazione automatica

Fuori scala segnalazione

Campionamento 40 misure/s e refresh del display

Parte digitale

Indicazione/altezza cifre a 7 segmenti / 15 mm Cifre $4\frac{1}{2}$ cifre \triangleq 11999 digit

Fuori scala segnalazione "OL" con ≥12000 digit Indicazione polarità segno "-" , quando il polo positivo è

collegato con "⊥"

Campionamento 10 misure/s e 40 misure/s con funzione

MIN/MAX, eccetto le funzioni di misura per

capacità, frequenza e duty cycle

Refresh del display 2 volte/s, ogni 500 ms

Segnalazione acustica

Per tensione oltre 1000 V: segnale intermittente
Per corrente oltre 10 A: segnale intermittente

oltre 16 A: segnale continuo

Fusibile per METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR | TECH | PRO

Fusibile FF (UR) 10 A/1000 V AC/DC;

10 mm x 38 mm;

potere di interruz. 30 kA a 1000 V AC/DC; protegge l'ingresso amperometrico nei

campi da 100 µA a 10 A

Sicurezza elettrica

in conformità a IEC 61010-1:2010/VDE 0411-1:2011

Classe di isolamento

Cat. di sovratensione III IV
Tensione di lavoro 1000 V 600 V

Grado di inquinamento 2 Tensione di prova 6,7 kV~

Compatibilità elettromagnetica

Emissione di disturbi EN 61326-1: 2006 classe B

Immunità ai disturbi EN 61326-1: 2006

EN 61326-2-1: 2006

Condizioni ambientali

Campo di accuratezza $0 \, ^{\circ}\text{C} \dots + 40 \, ^{\circ}\text{C}$ Temperatura di lavoro $-10 \, ^{\circ}\text{C} \dots + 50 \, ^{\circ}\text{C}$

Temp. di stoccaggio -25 °C ... +70 °C (senza batterie)
Umidità relativa 40 ... 75 %, senza condensa

sono METRAHIT OUTDOOR: max. 96%

Altitudine fino a 2000 m

Luogo d'impiego in ambienti interni; all'esterno: solo nelle

condizioni ambientali specificate

Struttura meccanica

Peso

Involucro in plastica ABS antiurto
Dimensioni 200 mm x 87 mm x 45 mm

(senza guscio di gomma) ca. 0,35 kg, batterie incluse

Grado di protezione involucro: IP 52

(compensazione di pressione tramite

involucro)

Ampliamento per **METRAHIT** | **OUTDOOR**:

involucro: IP 65

Estratto della tabella che spiega il significato

dei gradi di protezione IP

		. p. 0 t02.01.10	
IP XY (1 ^a cifra X)	Protezione contro la penetrazione dei corpi solidi estranei	IP XY (2 ^a cifra Y)	Protezione contro la penetrazione dell'acqua
5	protetto contro la polvere	2	gocce (inclinazione 15°)
6	totalmente protetto contro la polvere	5	getto d'acqua

Multimetro digitale TRMS

Accessori per l'uso con PC (solo METRA HIT | X-TRA | OUTDOOR)

Adattatore interfaccia per connessione USB

L'adattatore interfaccia bidirezionale USB | X-TRA offre le seguenti funzionalità:

- configurazione del METRAHIT X-TRA OUTDOOR dal PC,
- trasmissione dei dati attuali al PC,
- lettura dei dati dalla memoria del METRAHIT X-TRA OUTDOOR.

L'adattatore non necessita di alimentazione elettrica separata. La velocità massima di trasmissione è 38 400 baud. La dotazione comprende un CD-ROM con i driver attuali per sistemi operativi basati su Windows.




Per l'analisi dei dati registrati online oppure letti dalla memoria dello strumento esistono diverse modalità di visualizzazione:

Rappresentazione tipo registratore Y(t) per max. 6 canali



Rappresentazione tipo registratore XY per max. 4 canali



Rappresentazione tipo multimetro per max. 4 canali



Rappresentazione tabellare per max. 10 canali



Requisiti del sistema

METRAwin 10 (versione 6.0o più recente) funziona su PC IBM compatibile con sistema operativo Microsoft Windows $^{\circledR}$ VISTA, 7 o 8.

Software METRAwin®10/METRAHit®

Il software METRAwin[®] 10/METRAHit[®] per PC è un programma di acquisizione multilingue per la registrazione, visualizzazione, elaborazione e documentazione dei valori rilevati con i multimetri della serie **METRAHIT** | **X-TRA** | **OUTDOOR**.

La comunicazione tra PC e strumento/i avviene attraverso uno degli adattatori interfaccia o memoria del nostro programma, se necessario anche con un modem interposto.

A seconda del tipo dello strumento sono possibili diverse modalità operative:

· Parametrizzazione dello strumento

Configurazione e acquisizione in remoto di funzioni e parametri, p. es. funzione/campo di misura o parametri di memorizzazione. Le impostazioni più usate si possono salvare in appositi file per poter ripristinare facilmente una determinata configurazione.

• Registrazione online dei dati di misura

Acquisizione, visualizzazione e registrazione "live" dei dati attuali rilevati dallo strumento collegato.

- numero canali di mis. max. 10
- start registrazione manuale/trigger a valore/trigger a tempo
- modalità di registraz. > controllo a tempo

intervallo campion. 0,05 s* ... 1 s ... 60 min

- > controllo manuale
- > controllo a valore, al superamento del limite/delta
- durata di registrazione max. 10 milioni di intervalli
- A seconda del tipo strumento, della funzione di misura, del numero dei canali e della modalità di comunicazione (p. es. via modem) intervalli di campionamento inferiori a 1 s non sono utilizzabili.

Lettura e visualizzazione dei dati memorizzati

Se supportato dallo strumento: lettura e acquisizione "offline" dei dati di misura salvati nella memoria dello strumento.

Multimetro digitale TRMS

Dati per l'ordinazione

Denominazione	Tipo		N° arti	colo
Multimetri METRA HIT METRA HIT Pro et ME		MET	RA HIT	Тесн,

Multimetro TRMS a 41/2 cifre (12000 digit) con misura di tensioni continue, alternate e miste (vero valore efficace), misura di frequenza e resistenza, verifica della continuità, prova diodi, misura di temperatura con termocoppie tipo K, LCD retroilluminato con cifre da 15 mm, bar graph analogico Categorie di sovratensione 600 V/CAT IV, 1000 V/CAT III

Tutti i multimetri con set cavetti KS17-2, due batterie stilo, brevi istruzioni per l'uso,

CD-ROM, certificato di taratura DAkkS	,	
Modello come sopra, però con misura di correnti continue, alternate e miste (vero valore efficace), misura della capacità ad ampio range, misura di temperatura precisa con termoresistenze P100 o Pt1000, frequenza e duty cycle, ingresso per alimentatore di rete, interfaccia IR, memoria dati da 4 MB, guscio protettivo in gomma	METRAHIT X-TRA	M240A
Modello speciale in edizione limitata (100 esemplari) con finitura elegante in silver e astuccio in legno	METRAHIT X-TRA limited edition	M240X
Multimetro ultrarobusto a tenuta d'acqua per l'impiego in ambienti gravosi (IP65) con funzioni METRAHIT X-TRA	METRAHIT OUTDOOR	M2400
Modello come sopra, più misura di corrente continua/alternata/mista (RMS), più misura della capacità ad ampio range, più misura della corrente tramite pinze/sensori amperometrici con uscita in corrente o tensione, sempre con fattori di trasformazione selezionabili	METRAHIT Tech	M243A
Modello come sopra incl. guscio protettivo in gomma	METRAHIT TECH+GH	M243E
Modello come sopra, più misura di corrente continua/alternata/mista (RMS)	METRAHIT PRO	M242A
Valigetta HC20 con multimetro TRMS- METRAHIT Pro e trasformatore am- perometrico AC WZ12A	METRAHIT PRO Set	M242D
Modello come sopra incl. guscio protettivo in gomma	METRAHIT PRO+GH	M242E
Modello come sopra, però con misura tramite pinza amperometrica con uscita in tensione (vedi accessori) e parametri pinza configurabili (invece della misura diretta della corrente)	METRAHIT BASE	M241A
Accessori per l'uso con PC (solo MET	RAHIT X-TRA OUT	DOOR)
Adattatore interfaccia bidirezionale IR/USB	USB X-TRA	Z216C


Accessori per l'uso con PC (solo MET	USB X-TRA Z216C			
Adattatore interfaccia bidirezionale IR/USB	USB X-TRA	Z216C		
Software METRAwin 10	METRAwin 10	GTZ3240000R0001		
Accessori per misure di temperatura cor (solo METRAHIT X-TRA OUTDOOR)	termoresistenze			
Sonda di temperatura Pt100 per misure superficiali e ad immersione, -40 +600 °C	Z3409	GTZ3409000R0001		
Sonda di temperatura Pt1000 per misure in gas e liquidi, -50 +220 °C	TF220	Z102A		
Sonda Pt100 per forni, -50 +550 °C	TF550	GTZ3408000R0001		
-50 +550 °C TF550 O minisonde Pt100 adesive, -50 +550 °C TS-Chipset		GTZ3406000R0001		
Fusibile di ricambio (solo METRA HIT	X-TRA OUTDOOR 1	ECH PRO)		
Confezione da 10 pezzi	FF (UR) 10 A / 1000 V AC/DC	Z109L		

Denominazione	Tipo	N° articolo
Adattatore di alimentazione (solo per METRAHIT X-TRA OUTDOOR)	NA X-TRA	Z218G
Guscio protettivo in gomma e tracolla	GH X-TRA	Z104C

Accessori per il trasporto

Marsupio HitBag in Cordura

per multimetri della serie METRAHIT | (con/senza guscio di gomma) e METRAport



per multimetri (con e senza guscio di gomma) e accessori





per multimetri (senza guscio di gomma) e accessori



Borsello F829 per multimetri (con e senza

guscio di gomma) e accessori



Denominazione	Tipo	N° articolo
Borsello in similpelle per METRAHIT e METRAmax	F829	GTZ3301000R0003
Marsupio in Cordura per multimetri della serie METRAHIT e METRAport	HitBag	Z115A
Borsa in similpelle con scomparto cavi	F836	GTZ3302000R0001
Borsa per due METRAHIT , due adattatori e accessori	F840	GTZ3302001R0001
Valigetta rigida per un METRAHIT e accessori	HC20	Z113A
Valigetta rigida per due METRAHIT e accessori	HC30	Z113B

Per ulteriori informazioni sugli accessori si rinvia a:

- catalogo "Strumentazione di Misura e Verifica"
- nostro sito Internet: www.gossenmetrawatt.com

METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR | TECH | PRO | BASE | Multimetro digitale TRMS

	per misure di corrente ori/trasformatori amperometrici	sono dotati di un cavo d	di collegame	nto (lunghe	zza 1,2 1,5 m) co	on spinotti di sicu	rezza a banana da 4	mm		to per RA HIT	
Tipo	Denominazione	Campo di misura	Cat. di sovrat.	∅ max. condutt.	Rapporto di trasformazione	Campo di frequenza	Incertezza intrinseca ±(% lett. +)	N° articolo	BASE	X-TRA OUTD. TECH PRO	X-TRA OUTE PRO
Sensori an	nperometrici DC/AC con uscit	a in tensione									
CP30	Sensore amperometrico a pinza DC/AC, alim. a batteria (30 h)	5 mA 30 A (DC / AC pk)	300 V / CAT III	25 mm	100 mV/A	DC20 kHz (-3 dB)	1 % +2 mA	Z201B	•	•	•
CP330	Sensore amperometrico a pinza DC/AC con 2 campi di misura, alim. a batteria (50 h)	0,5 30 A 5 300 A (DC / AC rms)	300 V / CAT III	25 mm	10 mV/A; 1 mV/A	DC20 kHz (-3 dB)	1 % + 50 mA 1 % + 100 mA	Z202B	•	•	•
CP1100	Sensore amperometrico a pinza DC/AC con 2 campi di misura, alim. a batteria (50 h)	0,5 100 A 5 1000 A (DC / AC rms)	300 V / CAT III	32 mm	10 mV/A; 1 mV/A	DC20 kHz (-1 dB)	1 % + 100 mA 1 % + 500 mA	Z203B	•	•	•
CP1800	Sensore amperometrico a pinza DC/AC con 2 campi di misura, alim. a batteria (50 h)	0,5 125 A 5 1250 A (DC / AC rms)	300 V / CAT III	32 mm	10 mV/A; 1 mV/A	DC20 kHz (-1 dB)	1 % + 100 mA 1 % + 500 mA	Z204A	•	•	•
Sensori an	nperometrici AC con uscita in	tensione									
WZ12B	Sensore amperometrico a pinza AC	10 mA~ 100 A~	300 V / CAT III	15 mm	100 mV/A	45 65 500 Hz	1,5 % + 0,1 mA	Z219B	•	•	•
WZ12C	Sensore amperometrico a pinza AC con 2 campi di mis.	1 mA~ 15 A~; 1 150 A~	300 V / CAT III	15 mm	1 mV/mA; 1 mV/A	<u>45 65</u> 400 Hz	3 % + 0,15 mA; 2 % + 0,1 A	Z219C	•	•	•
WZ11B	Sensore amperometrico a pinza AC con 2 campi di mis.	0,5 20 A~; 5 200 A~	600 V / CAT III	20 mm	100 mV/A; 10 mV/A	30 <u>48 65</u> 500 Hz	1 3 %	Z208B	•	•	•
Z3512A	Sensore amperometrico a pinza AC con 4 campi di mis.	1mA 1/10/100/ 1000 A~	600 V / CAT III	52 mm	1 V/A;100mV/A; 10 mV/A; 1 mV/A	10 <u>48 65</u> 3 kHz	0,5 3 %; 0,2 1 %	Z225A	•	•	•
METRA- FLEX3000	Sensore amperometrico AC flessibile con 3 campi di misura, alim. a batteria (2000 h)	0,5 30 A, 0,5 300 A, 5 3000 A	1000 V CAT III 600 V CATIV	176 mm	100 mV/A, 10 mV/A, 1 mV/A	10 Hz 20 kHz	1% + 0,1 A 1% + 0,1 A 1% + 1 A	Z207E	•	•	•
METRA- FLEX300M	Minisensore amperometrico AC flessibile con 3 campi di mi- sura, alim. a batteria (150 h)	1 3 A, 1 30 A, 5 300 A	1000 V CAT III 600 V CATIV	50 mm	1 V/A, 100 mV/A, 10 mV/A	20 Hz 100 kHz	1% + 0,2 A 1% + 0,2 A 1% + 1 A	Z207M	•	•	•
Trasforma	tori di corrente AC con uscita	in corrente									
WZ12A	Trasformatore di corrente a pinza AC	15 180 A~	300 V / CAT III	15 mm	1 mA/A	45 65 400 Hz	3 %	Z219A	-	•	•
WZ12D	Trasformatore di corrente a pinza AC	30 mA 150 A~	300 V / CAT III	15 mm	1 mA/A	<u>45 65</u> 500 Hz	2,5 % + 0,1 mA	Z219D	_	•	•
WZ11A	Trasformatore di corrente a pinza AC	1 200 A~	600 V / CAT III	20 mm	1 mA/A	48 65 400 Hz	1 3 %	Z208A	-	•	•
Z3511	Trasformatore di corrente a pinza AC	4 500 A~	600 V / CAT III	30 x 63 mm	1 mA/A	48 65 1 kHz	3 % + 0,4 A	GTZ3511 000R0001	-	•	•
Z3512	Trasformatore di corrente a pinza AC	0,5 1000 A~	600 V / CAT III	52 mm	1 mA/A	30 <u>48 65</u> 5 kHz	0,5 % 0,7 %	GTZ3512 000R0001	_	•	•
Z3514	Trasformatore di corrente a pinza AC	1 2000 A~	600 V / CAT III	64 x 150 mm	1 mA/A	30 <u>48 65</u> 5 kHz	0,5 % + 0,1 A	GTZ3514 000R0001	_	•	•
Shunt per	multimetri senza funzione an	nperometrica propria									
NW300mA	Shunt, incapsulato, plug-in 1 Ω		300 V / CAT III	_	1 mV/mA	DC10 kHz	0,5 %	Z205C	•	•	•
NW3A	Shunt, incapsulato, plug-in 0,1 Ω	0 3 A	300 V / CAT III	_	100 mV/A	DC10 kHz	0,5 %	Z205B	•	•	♦

[•] con rapporto di trasformazione regolabile 1: 1 / 10 / 100 / 1000

Stampato in Germania ullet Con riserva di modifiche ullet Una versione PDF è disponibile via Internet



[♦] senza rapporto di trasformazione regolabile